

Caroserie:	<b>Hatchback</b>
An fabricație:	<b>1999</b>
Kilometraj:	<b>260,000 km</b>
Capacitate cilindrică:	<b>1,896 cm<sup>3</sup></b>
Putere:	<b>116 CP (87 kW)</b>
Combustibil:	<b>Diesel</b>
Cutie viteze:	<b>Manuală</b>
Climatizare:	<b>Automată</b>
Culoare:	<b>Negru</b>
Stare:	<b>Normală</b>
Situație acte:	<b>Înmatriculată</b>



## Dotări

<input checked="" type="checkbox"/> Oglinzi electrice	<input checked="" type="checkbox"/> Reglaj electric scaune	<input checked="" type="checkbox"/> Tempomat	<input checked="" type="checkbox"/> Încălzire scaune
<input checked="" type="checkbox"/> Senzori de parcare			
<input checked="" type="checkbox"/> CD			
<input checked="" type="checkbox"/> Faruri Xenon	<input checked="" type="checkbox"/> Proiectoare de ceață	<input checked="" type="checkbox"/> Alarmă	
<input checked="" type="checkbox"/> Cârlig de remorcare	<input checked="" type="checkbox"/> Jante de aliaj		

## Descriere

VW Golf 4 an 1999 1.9 TDI 116 cp (cod motor AJM)

Dotari:

Volan reglabil

Climatronic

Computer de bord

Lumini ambientale RGB

ASR

Cutie manuala 6+1 trepte

Inchidere centralizata

Oglinzi si geamuri manuale

Jante pe 15' cu cauciucuri bune all-season

Schimbate:

Revizii la zi

Placute+discuri frana spate noi

Turbina reconditionata

Injectoare noi

Compresor clima reconditionat

Caseta de directie noua

Aripa dreapta fata revopsita (din cauza ruginii)

Defecte:

- vizuale: bara nu se aseaza la linie, cleme faruri lipsa (am 2 seturi noi pentru reconditionare)

- mecanice: senzor ABS dreapta fata, senzor airbag sofer, switch de frana (se ofera rezultatul testarii pentru dovada)

Acte in regula, taxa platita si nerecuperata

Primul proprietar in Romania, masina adusa din Germania in 2015

RCA si ITP...

## Vânzător

Alexandra

carmenmako@yahoo.com

0743174375

Sibiu



[dpzt.eu/a261671](https://dpzt.eu/a261671)