

Caroserie: **Berlină 5 uși**
An fabricație: **2018**
Kilometraj: **42,458 km**
Capacitate cilindrică: **1,998 cm³**
Putere: **190 CP (142 kW)**
Combustibil: **Diesel**
Cutie viteze: **Automată**
Tracțiune: **Integrală**
Climatizare: **Automată**
Culoare: **Albastru**
Stare: **Normală**
Situatie acte: **Neînmatriculată**
Normă poluare: **Euro 6**

Dotări

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Oglinzi electrice | <input checked="" type="checkbox"/> Trapă panoramică | <input checked="" type="checkbox"/> Încălzire scaune | <input checked="" type="checkbox"/> Tempomat |
| <input checked="" type="checkbox"/> Senzori de parcare | <input checked="" type="checkbox"/> Cameră marșarier | <input checked="" type="checkbox"/> Asistent parcare | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Navigație | <input checked="" type="checkbox"/> Subwoofer | <input checked="" type="checkbox"/> USB | <input checked="" type="checkbox"/> MP3 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Card reader | <input checked="" type="checkbox"/> Bluetooth | <input checked="" type="checkbox"/> CD | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Faruri Xenon | <input checked="" type="checkbox"/> Faruri LED | <input checked="" type="checkbox"/> Cruise control adaptiv | <input checked="" type="checkbox"/> Asistent frânare |
| <input checked="" type="checkbox"/> Alarmă | <input checked="" type="checkbox"/> Proiectoare de ceață | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Jante de aliaj | | | |

Anunț șters

Anunț șters

Anunț șters

