

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Caroserie: | SUV 5 uși |
| An fabricație: | 2015 |
| Kilometraj: | 58,670 km |
| Capacitate cilindrică: | 1,509 cm³ |
| Putere: | 110 CP (82 kW) |
| Combustibil: | Diesel |
| Cutie viteze: | Manuală |
| Tracțiune: | Față |
| Climatizare: | Manuală |
| Culoare: | Negru |
| Stare: | Normală |
| Situație acte: | Înmatriculată |
| Normă poluare: | Euro 5 |

Dotări

- | | | | |
|--|--|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Oglinzi electrice | <input checked="" type="checkbox"/> Tempomat | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Senzori de parcare | <input checked="" type="checkbox"/> Cameră marșarier | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> USB | <input checked="" type="checkbox"/> Card reader | <input checked="" type="checkbox"/> MP3 | <input checked="" type="checkbox"/> Bluetooth |
| <input checked="" type="checkbox"/> Navigație | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Proiectoare de ceață | <input checked="" type="checkbox"/> Asistent frânare | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cârlig de remorcare | | | |

Anunț șters

Anunț șters

Anunț șters

